

Охладительный блок

При работе с термошпатлевкой охлаждающий блок самый необходимый инструмент, который должен быть под рукой. Сразу после нанесения шпатлевки в дефект приложите охлаждающий блок. Он вдавит шпатлевку глубже в дефект и быстро ее остудит, чтобы шпатлевка дольше держалась в дефекте.

* с ручкой 80*180 мм



* малый 50*50 мм



Инструкция

Работать охлаждающим блоком легко:

1. После нанесения термошпатлевки быстро приложите охлаждающий блок на место ремонта
2. Не бойтесь хорошенько надавить, прикладывая охлаждающий блок
3. Оставьте блок до полного остывания термошпатлевки
4. Шпатлевка готова к срезанию, когда охлаждающий блок легко отходит

****Примечание***

- Для ремонта длинных или крупных дефектов прикладывайте охладители друг за другом
- Для ремонта кромки или угла берите несколько охлаждающих блоков
- Используйте малый охлаждающий блок вместе с охлаждающим блоком с ручкой